



模具3枚(上中下)模板

❖ 3枚模板以相同模式加工、輕輕敲打定位插梢部分便可插入、導座孔部分可達到有擠壓進入的感覺。



定位插梢部分

導座孔部分

